

**Galten Vandværk**  
Låsbyvej 1  
8464 Galten

**Prøve fra sted nr. 894**  
8464 Galten Vandværk  
746 Skanderborg kommune



\*0000144786\*

#### Udtaget afgangshane.

**LAB nr. 11-12186** Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloroform	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
1.1.1-TriClethan	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
Tetraklormetan	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
TriClethylen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
TetraClEthylen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
1.2-DiClEthan	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
<b>PAKKE TYPE 131</b>		-	-		-	-	-
Benzen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	1		0.10	M-0131 GC-MS	20%
Toluen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
Ethylbenzen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
o-xylen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
m+p-xylen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	-		0.10	M-0131 GC-MS	20%
Napthalen	µg/L <b>under 0.10</b>	-	2		0.10	M-0131 GC-MS	20%
<b>PAKKE TYPE 141</b>		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Drikkev. udtaget af	<b>CA</b>	-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-

#### Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

#### Rekvirent:

Galten Vandværk

Låsbyvej 1

8464 Galten

Sendt som e-mail

#### Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Skanderborg Kommune

Adelgade 44

8660 Skanderborg

Sendt som e-mail

Sundhedsstyrelsen

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Region Midtjylland

Sendt som e-mail

Intern kode (! 38.00 0.00-0.00)

Udtaget d. 25.08.2011 10:15

Modtaget d. 25.08.2011

Færdiganalyseret d. 05.09.2011

Nørresundby d. 05.09.2011

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.



Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1